



Schimmel Piano

Modell 112/5E

112 cm

Nussbaum

Nr. 186298

Baujahr 1978

Folgende Arbeiten wurden von uns ausgeführt:

- Klavier auseinander gebaut
- Klavier von innen gesäubert
- Klavier von außen gesäubert
- Oberfläche mit Politur abgerieben



Das Schimmel Klavier Modell 112/5E war in den 1970er und 80er Jahren ein Bestseller, der sich zum Klassiker entwickelt hat. Es hat eine hervorragende Konstruktion, die Robustheit mit besten Klangeigenschaften kombiniert. Sein Äußeres spiegelt die Möbelmode der 70er Jahre wider.

Dieses Schimmel Klavier wurde bislang lediglich von innen und außen gründlich gesäubert. Weitere Schritte zur Aufarbeitung des Instrumentes werden demnächst erfolgen.

Die akustische Anlage (Gussplatte, Resonanzboden, Stimmstock, Stege etc.) ist selbstverständlich in einwandfreiem Zustand und garantiert gute Stimmbarkeit und Haltung der Stimmung.

Wer sich an der Holzoptik des Klavieres stört, darf sich gegen einen Aufpreis seine Lieblingsfarbe wünschen. Lackierungen sind in allen RAL Farben und vielen anderen Farben möglich.

Noch können wir dem zukünftige Besitzer anbieten, den Reparaturumfang mit uns gemeinsam zu entscheiden und somit über den Endpreis zu bestimmen.

Den Preis werden wir dem Reparaturfortschritt entsprechend anpassen!

- Stimmung auf Kammerton vor Lieferung
- Kostenlose Lieferung (bundesweit inklusive Etagen)
- Aufstellung des Klavieres bei Ihnen zu Hause
- eine kostenlose Stimmung nach 3 Monaten
- 2 Jahre Gewährleistung

Alle Angaben unter Vorbehalt! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf möglich!